

Samostmívací svářecí brýle

NÁVOD K OBSLUZE

Popis:

Automatické ochranné brýle, Lithiová baterie dobíjena pomocí solárních článků. Není třeba baterie měnit. Použití např. u svařování, řezání, broušení. Funkce stand-by pro šetření baterie.

Specifikace:

Materiál brýlí:	PA/PP plastic
Průhledová velikost:	90×30mm
Ztmavení světlé:	DIN4
Ztmavení tmavé:	DIN11
Spínací čas:	1/10000s
Zpoždění:	0.2s
Provozní teplota:	-10°C~65°C
Senzory pro svařování:	2
Rozměry:	150×64×12mm
Stupeň ochrany:	DIN15

Brýle si nasadíte před svařováním. Při svařování brýle automaticky za 0,2 milisekundy ztmavnou pro ochranu očí. Po dokončení svařování se automaticky vrátí do výchozího ztmavení. Před prvním použitím je potřeba nechat brýle alespoň 8 hodin na slunci, aby se nabíla vestavěná Li-On baterie. Taktéž je třeba pro řádnou funkci z brýlí odstranit ochrannou folii (s nápisy).

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!